

### CICLO N. 1 COTTURA BISCOTTO

STEP	TEMPO	TEMPERATURA	GRADIENTE	TEMPO IN MINUTI
		20		
1	1,00	150	2,2	60
2	1,10	300	2,1	70
3	1,00	450	2,5	60
4	1,10	550	1,4	70
5	1,00	650	1,7	60
6	1,40	840	1,9	100
7	2,00	990	1,3	120
8	0,20	990	0,0	20
9	END			
10				560
11				

### CICLO N. 2 COTTURA SMALTO

STEP	TEMPO	TEMPERATURA	GRADIENTE	TEMPO IN MINUTI
		20		
1	0,40	150	3,3	40
2	1,00	300	2,5	60
3	1,00	450	2,5	60
4	1,00	550	1,7	60
5	1,10	650	1,4	70
6	1,30	840	2,1	90
7	1,40	950	1,1	100
8	0,10	950	0,0	10
9	END			
10				490
11				

### CICLO N. 3 COTTURA TERZO FUOCO

STEP	TEMPO	TEMPERATURA	GRADIENTE	TEMPO IN MINUTI
		20		
1	1,00	150	2,2	60
2	1,30	300	1,7	90
3	2,00	500	1,7	120
4	1,40	650	1,5	100
5	0,30	700	1,7	30
6	0,05	700	0,0	5
7	END			
8				405
9				
10				
11				

PORZI FORNI di Porzi Sergio Via dell'Argilla – 22 – 06053 Deruta (PG) Italia

STABILIMENTO : Strada vicinale Moronaro S. Angelo di Celle Deruta (PG) Tel. e Fax 075/9750004

P.I. 02145450546 C.F. PRZSRG63A13F492A [www.porziforni.it](http://www.porziforni.it) [sergio@porziforni.it](mailto:sergio@porziforni.it)

## CICLO N. 4 COTTURA SMALTO LUNGO

STEP	TEMPO	TEMPERATURA	GRADIENTE	TEMPO IN MINUTI
		20		
1	1,10	150	1,9	70
2	2,00	350	1,7	120
3	1,30	500	1,7	90
4	1,40	650	1,5	100
5	1,30	840	2,1	90
6	1,40	950	1,1	100
7	0,10	950	0,0	10
8	END			
9				580
10				
11				

## CICLO N. .... COTTURA .....

STEP	TEMPO	TEMPERATURA	GRADIENTE	TEMPO IN MINUTI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

## CICLO N. .... COTTURA .....

STEP	TEMPO	TEMPERATURA	GRADIENTE	TEMPO IN MINUTI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

CICLO N. .... COTTURA .....

STEP	TEMPO	TEMPERATURA	GRADIENTE	TEMPO IN MINUTI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

CICLO N. .... COTTURA .....

STEP	TEMPO	TEMPERATURA	GRADIENTE	TEMPO IN MINUTI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

PER

PROGRAMMARE UN CICLO

1. PREMERE PRGM
2. SCEGLIERE IL CICLO CON I TASTI FRECCIA
3. PREMERE OK
4. IMPOSTARE IL TEMPO DELLA SPEZZATA CON I TASTI FRECCIA
5. PREMERE OK
6. IMPOSTARE LA TEMPERATURA DELLA SPEZZATA CON I TASTI FRECCIA
7. PREMERE OK
8. IMPOSTARE IL TEMPO DELLA SPEZZATA SUCCESSIVA
9. PREMERE OK
10. IMPOSTARE LA TEMPERATURA DELLA SPEZZATA SUCCESSIVA
11. RIPETERE PER TUTTE LE SPEZZATE CHE SI VOGLIONO INSERIRE

SIMBOLO END STA PER FINE CICLO

**PORZI FORNI** di Porzi Sergio Via dell' Argilla – 22 – 06053 Deruta (PG) Italia

STABILIMENTO : Strada vicinale Moronaro S. Angelo di Celle Deruta (PG) Tel. e Fax 075/9750004

P.I. 02145450546 C.F. PRZSRG63A13F492A [www.porziforni.it](http://www.porziforni.it) [sergio@porziforni.it](mailto:sergio@porziforni.it)